

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)
350051, Россия, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1 тел./факс: 8 (861) 225-34-04 e-mail: unpr_kkrai@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Абинского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

353350, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Советов, 87 тел. 8(86150)5-15-30
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4 | 1 | 1-43

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №36 «Ягодка»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, филиала, и/или, отделения, подразделения предпринимателя)

муниципального образования Абинский район

(структурное подразделение, вид деятельности, адрес и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Абинского района

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 4 от « 11 » января 2018 года, ст. 6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин.
« 18 » января 2018 г. по 18 ч. 00 мин. « 14 » февраля 2018 г.

проведена проверка государственным инспектором Абинского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

капитаном внутренней службы Калиберда Антоном Александровичем

государственного инспектора (государственного инспектора) по пожарному надзору, проведшего (-ой) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

МБДОУ ДС №36 по адресу: п. Ахтырский, ул. Кавказская, 19

совместно с Заведующей МБДОУ ДС №36 Кабина С.А.

(указывается должность, фамилия, и/или, отчество лица, участвующего в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едл иса ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании детского сада коридоры и тамбуры выходов не оборудованы аварийным эвакуационным освещением.	п.4.3.1 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года	
2	В 1-ой подготовительной группе ширина эвакуационного выхода в лестничную клетку 0,69 м (менее 1,2 м).	п.5.2.14 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года	
3	В 1-ой подготовительной группе ширина эвакуационного выхода из приемной наружу 0,6 м (менее 1,2 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года	
4	В 1-ой подготовительной группе ширина эвакуационного выхода из группы в приемную 0,76 м (менее 1,2 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от	11.11.2018 года	

		22.07.2008 г.	
5	В 1-ой подготовительной группе ширина эвакуационного выхода из спального помещения 0,75 м (менее 1,2 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
6	В 1-ой подготовительной группе ширина эвакуационного выхода из спального помещения в туалет составляет 0,55 м (менее 1,2 м).	п.5.2.14 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
7	В 1-ой подготовительной группе отсутствует второй эвакуационный выход.	п.5.2.12 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
8	В 1-ой подготовительной группе ширина лестничного марша лестничной клетки №1 составляет 0,9 м (менее 1,35 м)	п.5.1.1 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
9	В 1-ой подготовительной группе ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки в тамбур на выход наружу 0,8 м (менее 1,35 м)	п.5.2.5 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
10	В 1-ой подготовительной группе ширина эвакуационного выхода наружу 0,8 м (менее 1,35 м)	п.5.2.5 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
11	В 1-ой подготовительной группе ширина эвакуационного выхода из коридора в холл первого этажа 0,82 м (менее 1,2 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
12	В смешанно-ранней группе ширина эвакуационного выхода в коридор составляет 0,72 м (менее 1,2 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
13	В смешанно-ранней группе ширина эвакуационного выхода через тамбур составляет 0,72 м (менее 1,2 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
14	В смешанно-ранней группе из спального помещения отсутствует второй эвакуационный выход.	п.5.2.12 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
15	В средней группе ширина эвакуационного выхода в холл 0,74 м (менее 1,2 м)	п.5.2.14 СП 2.13130.2009, табл.24, ст.52 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
16	В средней группе ширина эвакуационного выхода из группы в приемную составляет 0,74 м (менее 1,2 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
17	В средней группе из спального помещения отсутствует второй эвакуационный выход.	п.5.2.12 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
18	В средней группе ширина эвакуационного	п.5.2.14 СП	11.11.2018

	выхода из спального помещения 0,72 м (менее 1,2 м)	1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	года	
19	В средней группе из группы отсутствует второй эвакуационный выход.	п.5.2.12 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года	
20	В средней группе ширина третьего эвакуационного выхода из холла в лестничную клетку №2 составляет 0,66 м (менее 1,35 м).	п.5.2.35СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года	
21	Во 2-ой подготовительной группе ширина эвакуационного выхода из приемной в лестничную клетку составляет 0,74 м (менее 1,35 м)	п.5.2.5 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года	
22	Во 2-ой подготовительной группе из группы отсутствует второй эвакуационный выход.	п.5.2.12 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года	
23	Во 2-ой подготовительной группе из спального помещения отсутствует второй эвакуационный выход.	п.5.2.12 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года	
24	Во 2-ой подготовительной группе ширина эвакуационного выхода из спального помещения 0,75 м (менее 1,2 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года	
25	Во 2-ой подготовительной группе ширина лестничного марша составляет 1,06 м (менее 1,35 м)	п.5.1.1 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года	
26	Во 2-ой подготовительной группе ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки в тамбур 0,8 м (менее 1,35 м)	п.5.2.5 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года	
27	Металлические косяки лестничных маршей не выполнены пределом огнестойкости не менее R60.	табл.21 ст. 87 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года	
28	Во 2-ой подготовительной группе ширина лестничных маршей лестничной клетки №2 0,94 м (менее 1,35 м)	п.5.1.1 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года	
29	Пожарный кран находится в неисправном состоянии.	п. 55 ППП	11.11.2018 года	
30	В старшей группе ширина эвакуационного выхода в лестничную клетку 0,74 м (менее 1,2 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года	
31	В старшей группе ширина эвакуационного выхода из группы в приемную 0,76 м (менее 1,2 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года	
32	В старшей группе ширина из спального помещения в групповое 0,75 м (менее 1,2 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от	11.11.2018 года	

		22.07.2008 г.	
33	В старшей группе ширина лестничной площадки наружной лестницы до лестницы на чердак 0,6 м (менее 1,35 м)	п.4.4.1 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
34	В старшей группе ширина лестничного марша наружной лестницы 0,7 м (менее 1,35 м)	п.4.4.1 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
35	В лестничном марше наружной лестницы выполнено более 16 ступеней.	п.5.2.1 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
36	Ступени наружной лестницы выполнены разной высоты и ширины проступи.	п.4.3.4 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
37	В старшей группе ширина эвакуационного выхода из холла второго этажа в лестничную клетку №2 0,76 м (менее 1,2 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
38	Во 2-ой младшей группе ширина эвакуационного выхода из группы в лестничную клетку составляет 0,75 м (менее 1,2 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
39	Во 2-ой младшей группе ширина эвакуационного выхода из группового помещения в приемную 0,74 м (менее 1,2 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
40	Во 2-ой младшей группе ширина эвакуационного выхода из спального помещения наружу 0,8 м (менее 1,2 м).	п.5.2.14 СП 1.13130.2009, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	11.11.2018 года
41	В здании пищеблока отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	Федеральный закон от 22.07.08г. №123- ФЗ, ст.54,83,91 СП 5.13130.2009 п. А.10 прил.А, п.9 табл. А1 НПБ 110-03 п.14 таб.1	11.11.2018 года
42	В здании пищеблока отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Федеральный закон от 22.07.08г. №123- ФЗ, ст. 54,84 СП 3.13130.2009, раздел 7 табл. 2	11.11.2018 года
43	Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания пищеблока	Федеральный закон от 22.07.08г. №123- ФЗ, ст. 5,6,52,58, 136; 151 Постановление Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года п.21; п. 7.12*, 7.13 СНиП 21- 01-97*	11.11.2018 года

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор
Абинского района по пожарному надзору
Калиберда Антон Александрович*



«14» февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«14» февраля 2018 г.

*Заведующая МБДОУ ДС №36 «Ягодка»
Кабина Светлана Анатольевна*
(должность, фамилия, инициалы)

*- место для личной печати государственного инспектора по пожарному надзору